

DESPLACANTES

ALPHA STRIP F: deslocante alcalino cianídrico, fornecido na forma de pó, que operando a quente remove camadas de níquel, cobre e latão sobre substratos ferrosos, sem ataque ao material base.

ALPHA STRIP C: deslocante fornecido na forma de pó, que combinado com ácidos e operando a quente remove camadas de níquel sobre cobre e latão. Deposita um filme escuro sobre o substrato protegendo-o de um posterior ataque, e que é facilmente removível por imersão em uma solução de cianeto, prévia lavagem em água corrente.

STRIP EL: deslocante eletrolítico de gancheiras fornecido na forma de pó, isento de ácidos ou cianetos. Remove com alta velocidade o metal depositado nos contatos, recuperando a condição de uso das gancheiras. Pode também ser usado para deslocar peças de ferro niqueladas, cobreadas ou latonadas.